

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/higrometr-mm-778-higo-plus-z-fukcja-termometru-i-zegara-p-81375.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Higrometr MM-778 Higo Plus z funkcją termometru i zegara

Cena brutto	39,99 zł
Cena netto	32,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HPMEETEMM778000
Kod producenta	MM778
Kod EAN	5904617465625
Producent	Mesmed
Dokładność pomiaru (temp.)	1
Metoda pomiaru (termometry)	Czujnik cyfrowy
Zakres pomiaru	Zakres pomiaru temperatury: - 50 C do + 70 C Zakres wilgotności: 10%99% RH
Pamięć pomiarów	5
Jednostki miar	st. C
Produkt na baterie	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Zasilanie (lista)	Bateria
Pozostałe parametry	Zapamiętane pomiary: najwyższa i najniższa wartość wilgotności oraz temperatury Dodatkowe funkcje: zegar, budzik, termometr wewnętrzny i zewnętrzny
Wymiary	100 x 108 x 20 mm
Akcesoria w zestawie	Higrometr Bateria Instrukcja obsługi w języku polskim
Waga	160
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Higrometr Higo Plus służy do kontroli istotnych dla naszego samopoczucia parametrów: wilgotności i temperatury powietrza. Urządzenie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze oraz każdym innym pomieszczeniu, w którym istotne jest utrzymanie właściwej zawartości pary wodnej w powietrzu.

Wilgotnościomierz MesMed szczególnie przydatny jest w pomieszczeniach, w których używane są nawilżacze powietrza nie posiadające funkcji pomiaru wilgotności. Higrometr jest wygodny w użytkowaniu z uwagi na możliwość ustawienia go w dowolnym miejscu lub zawieszenia na ścianie. Posiada duży, czytelny wyświetlacz. Funkcja zegara, budzik, pomiar

temperatury wewnątrz i na zewnątrz oraz pamięć najwyższej i najniższej wartości wilgotności i temperatury, to dodatkowe, przydatne funkcje.

Higrometr MesMed Higo Plus to 3 praktyczne urządzenia w jednej obudowie.

- Temperatura pomieszczenia
- Funkcja zegara
- Jednostka pomiaru
- Znak zgodność

Metoda pomiaru (termometry):

Jednostki miar:

Zakres pomiaru:

Dokładność pomiaru (temp.):

Pamięć pomiarów:

Produkt na baterie:

Baterie w zestawie:

Zasilanie (lista):

Akcesoria w zestawie:

Kolor (wyliczeniowy):

Wymiary:

Waga:

Pozostałe parametry:

Czujnik cyfrowy

st. C

Zakres pomiaru temperatury: - 50 C do + 70 C Zakres wilgotności: 10%99% RH

1

5

Tak

Tak

Bateria

Higrometr Bateria Instrukcja obsługi w języku polskim

Biały

100 x 108 x 20 mm

160

Zapamiętane pomiary: najwyższa i najniższa wartość wilgotności oraz temperatury Dodatkowe funkcje: zegar, budzik, termometr wewnętrzny i zewnętrzny